

КАЗАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД “ТЕПЛОКОНТРОЛЬ”



Преобразователи давления пневматические 13ДИ13 . Описание.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: tto@nt-rt.ru

www.teplocontrol.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

Преобразователи давления пневматические 13ДИ13



Предназначены для преобразования в унифицированный пневматический выходной сигнал давления жидких и газообразных сред, в том числе газообразного кислорода.

ТИПЫ

13ДИ13, 13ДИ30, 13ДИ30-К – преобразователи избыточного давления

13ДВ13, 13ДВ30 – преобразователи вакуумметрического давления


13ДИВ13, 13ДИВ30 – преобразователи избыточного и вакуумметрического давления

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Верхние пределы измерения: 13ДИ13, 13ДИ30, кгс/м ²	1000
13ДИ13, 13ДИ30, 13ДИ30-К, кгс/м ²	1600; 2500; 4000; 6000
13ДИ13, 13ДИ30, 13ДИ30-К, кгс/см ²	1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 10; 40; 60
13ДВ13, 13ДВ30, кгс/м ²	1000; 1600; 2500; 4000; 6000; 10000
13ДИВ13, 13ДИВ30, кгс/м ²	-500...500; -800...800; -1250...1250; -2000...2000; -3000...3000; -5000...5000
13ДИВ13, 13ДИВ30, кгс/см ²	-1...0,6; -1...1,5; -1...3; -1...5; -1...9; -1...15; -1...24
2. Классы точности	0,6; 1
3. Давление воздуха питания, кгс/см ²	1,4±0,14
4. Выходной сигнал, кгс/см ²	0,2...1
5. Расстояние передачи пневматических сигналов, м, не более	300
6. Климатические исполнения	УХЛ2; О4.2
7. Температура окружающего воздуха, °C для исполнения УХЛ2	-50...+50 -50...+80 (по требованию потребителя)
для исполнения О	-10...+45

8. Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С и более низких температурах, % для исполнения УХЛ без конденсации влаги для исполнений О с конденсацией влаги	95 98
9. Степень защиты от воздействия пыли и воды для исполнения О	IP53 IP54
10. Виброустойчивость, группа	L3
11. Присоединительная резьба штуцера:	M20x1,5
12. Габаритные размеры, мм	от 140x197x96 до 173x197x96
13. Масса, кг, не более	4,6...8,3
14. Изготавливаются по	ТУ 25-02.100952-81
15. Сертификат утверждения типа средств измерений Внесены в Госреестр средств измерений под	RU.C.30.065.A № 21018 № 4173-05
16. Код ОКП	42 1222

Габаритные и присоединительные размеры



**ОБОЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПО МАТЕРИАЛАМ,
КОНТАКТИРУЮЩИМ С ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДОЙ**

Код материала	Материал	
	чувствительного элемента	элементов измерительного блока
0118 1618	36НХТЮ 12Х18Н10Т	08Х17Т, 20Х13 12Х18Н10Т

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

При заказе необходимо указать:

1. Тип преобразователя
2. Верхний предел измерения
3. Код материала
4. Предел допускаемой основной погрешности
5. Номер ТУ

Пример заказа:

Преобразователь избыточного давления 13ДИ30 с верхним пределом измерения 10 кгс/см² с чувствительным элементом из стали 36НХТЮ с элементами измерительного блока из стали 08Х17Т с классом точности 1:
**“13ДИ30-10 кгс/см²-0118-1
ТУ 25-02.100952-81” .**

КАЗАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД “ТЕПЛОКОНТРОЛЬ”



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: tto@nt-rt.ru

www.teplocontrol.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69